

## 壽豐國小老舊廁所改善各項成果

### 一、改善項目：地板排水不良

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                         | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：廁所入口有高低差且門口會積水                                                                 | 說明：                                                                               | 說明：以 RC 墊高成為無障礙且洩水良好                                                                |


### 二、改善項目：廁所地坪面高低差

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                            | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：原有高低差                                                                            | 說明：拆除後                                                                               | 說明：改造後無高低差                                                                            |

### 三、改善項目：通風不佳

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                          | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：隔間到頂未通風                                                                        | 說明：拆除後                                                                             | 說明：隔間上方通風                                                                           |

### 四、改善項目：採光及照明不足

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                            | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：隔間到頂燈光開關廁所外控制                                                                    | 說明：拆除重作中                                                                             | 說明：戶外採光與走道光線均可照進隔間廁所                                                                  |

## 五、改善項目：蚊蟲孳生

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                          | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：因為隔間密閉蚊子躲藏                                                                     | 說明：拆除重作中                                                                           | 說明：採光及通風後蚊子不易躲藏                                                                     |

## 六、改善項目：缺乏無障礙廁所

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                            | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：原廁所障礙重重                                                                          | 說明：拆除重作中                                                                             | 說明：新增無障礙廁所                                                                            |



## 七、改善項目：使用舊式 T8 燈具

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                          | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：仍為舊式燈具                                                                         | 說明：拆除重作中                                                                           | 說明：已改為 LED 燈具                                                                       |

## 八、改善項目：照明迴路設計不良

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                            | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：密閉空間開關在外                                                                         | 說明：拆除重作中                                                                             | 說明：戶外採光與走道光線均可照進隔間廁所                                                                  |